

# BELZONA 1391 PROTEGE DE NOUVELLES CANALISATIONS

ID: 4962

Industrie: *Chimie & Pétrochimie*

Localisation du client: *Usine chimique, Cheshire, Royaume-Uni*

Application: *Vannes, tuyaux et raccords*

Date de la demande: *Août 2003*

Substrat: *Acier carbone*

Des produits: *\* Belzona 1391 (Ceramic HT Metal) ,*

## Problem

*De l'humidité dans le système crée de l'acide carbonique corrodant la canalisation.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Le problème 2. Application de Belzona 1391 3. Travail terminé; 4. Finition de haute qualité; clairement visible ,

## Cas d'application

Nouvelle canalisation d'un scrubber de gaz

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona VPF-2.

## Faits sur Belzona

Le revêtement Belzona 1391 sur la nouvelle canalisation en acier carbone a été choisi au détriment de la construction traditionnelle en fonte en tant que solution plus rentable et durable. L'application continue d'être performante, comme prévu.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer