

REVESTIMENTOS INTERNOS DE BORRACHA DE BOMBA REPARADOS COM BELZONA

ID: 4979

Indústria: *Mineração e pedreiras*

Localização do cliente: *Mina, Namibia*

Inscrição: *Maquinaria de Manuseio de Sólidos*

Data de aplicação: *Julho, 2009*

Substrato: *Borracha*

Produtos: ** Belzona 2111 (D&A High-Build Elastomer),*

Problem

Produtos de lodo destroem revestimentos internos de borracha em 3 semanas



Descrições da fotografia

- * Revestimento interno de borracha danificado ,
- * Revestimento sendo revestido com Belzona 2111 ,
- * Revestimento interno de borracha após aplicação de Belzona 2111 ,

Situação do aplicativo

Revestimentos internos de borracha em bomba de lodo

Método de aplicação

Aplicação conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9. Escova para desgaste foi utilizada para preparar a superfície antes do condicionamento e depois foi realizada reconstrução com Belzona 2111.

Fatos Belzona

Os revestimentos internos revestidos com Belzona 2111 estão durando atualmente 3 vezes mais do que peças OEM. O custo para reparar também é mais baixo do que um revestimento interno novo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar