

Решена проблема ремонта и защиты охладителя.

ID: 4984

Промышленн Marine

ость:

Заявление: FBC-Fans, Blowers and
Compressors

Субстрат: Алюминий

Продукты: * Belzona 1111 Supermetal, belzona 1321 ceramic S-Metal ,

Местоположение Судовладелец
клиента:

Дата подачи Август 2001
документов:

Problem

Эрозионно-коррозионное разрушение опорной поверхности фланца



Описание фотографий

* 1. Степень разрушения. 2. Восстановление геометрии с помощью Belzona 1111. 3. Защита с помощью Belzona 1321. ,

Ситуация с приложением

Ремонт промежуточного охладителя на буксире

Способ применения

Ремонт был произведен в соответствии с Системными Листовками FBC-2 и FBC-5

Белзона Факты

Фланец полностью восстановлен и защищен за часы и без надобности в сварке

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение