

Решена проблема ремонта и защиты насоса

ID: 4986

Промышленн *Marine*

ость:

Заявление: *CEP-Centrifugal Pumps*

Субстрат: *Резина*

Продукты: * *Belzona 2311 SR-Elastomer* ,

Местоположение *Судостроительный подрядчик*
клиента:

Дата подачи *Август 1999*

документов:

Problem

Абразивный износ из-за попадания больших корней и камней привел к поломке водореза и разрушению резинового защитного покрытия



Описание фотографий

* 1. Повреждение 2. Ремонт 3. Дренажный насос готов к эксплуатации ,

Ситуация с приложением

Ремонт дренажного насоса

Способ применения

Ремонт производился в соответствии с Системной Листовкой CEP-1

Белзона Факты

С помощью Belzona 2311 ремонт был произведен очень быстро. Все физические свойства полимера были достигнуты менее чем за 2 часа, что позволило минимизировать время простоя

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение