

# Решена проблема ремонта и защиты насоса

ID: 4986

Промышленн *Marine*

ость:

Заявление: *CEP-Centrifugal Pumps*

Субстрат: *Резина*

Продукты: \* *Belzona 2311 SR-Elastomer* ,

Местоположение *Судостроительный подрядчик*  
клиента:

Дата подачи *Август 1999*

документов:

## Problem

*Абразивный износ из-за попадания больших корней и камней привел к поломке водореза и разрушению резинового защитного покрытия*



## Описание фотографий

\* 1. Повреждение 2. Ремонт 3. Дренажный насос готов к эксплуатации ,

## Ситуация с приложением

Ремонт дренажного насоса

## Способ применения

Ремонт производился в соответствии с Системной Листовкой CEP-1

## Белзона Факты

С помощью Belzona 2311 ремонт был произведен очень быстро. Все физические свойства полимера были достигнуты менее чем за 2 часа, что позволило минимизировать время простоя

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024