

BELZONA REPARA LA BASE DE UN HARNERO

ID: 4988

Industria:

Ubicación del cliente: Mina, MG, Brasil

Solicitud: Áreas problemáticas del piso




Fecha de aplicación: Mayo 2011

Sustrato: Hormigón / Metal

Productos: * Belzona 4111 (Magma Quartz) ,
* Belzona 4151 (Magma Quartz Resins) ,
* Belzona 4124 (Bulkfill) ,

Problem

Las vibraciones excesivas causaron el desgaste y aflojamiento de la base del harnero del hormigón, lo que resultó en los pernos de anclaje dañados.



Descripciones de fotografías

- * La base del harnero ,
- * El molde de madera para la base ,
- * La base con Belzona 4124 ,
- * Aplicación de 4111/4151 ,

Situación de la aplicación

La base de un harnero

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo a los folletos de Sistema Belzona Know-How TCC-9 y FPA-10. La superficie de hormigón fue preparada por escarificación mecánica. La superficie fue preparada con herramientas mecánicas y manuales de acuerdo a los estándares de aplicación. Después de limpiar la superficie, el acondicionador Belzona 4911 fue aplicado. Belzona 4124 fue utilizado para rellenar la base y Belzona 4111/4151 fueron inyectados para ajustar los pernos de anclaje en su lugar.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

La reparación de la base con productos Belzona ofreció una excelente resistencia mecánica y a la vibración y permitió un rápido retorno del equipo al servicio.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024