

Защита горизонтального факельного барабана с помощью Belzona

ID: 4989

Промышленность: Oil & Gas

Местоположение: НПЗ, Австралия

Объект:

Клиент:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical Containment Areas

Дата подачи: Май 2004

Документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 5891 HT Immersion Grade ,

Problem

Возникновение коррозии в нижней трети сосуда, где скапливается вода. Сосуд удаляет жидкие УВ, сероводород и HF из производственного цикла.



Описание фотографий

* 1. Доступ к сосуду 2. Применение Belzona 5891 3. Применение Belzona 5891 на полпути 4. Законченный ремонт ,

Ситуация с приложением

Горизонтальный отбойный факельный барабан. Операционная температура 60 гр. Ц., на короткие промежутки времени достигает 80 гр. Ц.

Способ применения

Ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой Belzona TCC-5. После полной очистки сосуд был отпескоструен и покрыт Belzona 5891.

Белзона Факты

Belzona 5891 обеспечивает великолепную защиту от воздействия широкого спектра химических веществ и углеводородов в условиях высоких температур, характерных для нефтехимических процессов.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products

FS 695214

are manufactured

ISO 14001:2015

under an ISO 9000

EMS 695213

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение