

Ремонт рулевого механизма транспортного средства

ID: 4994

Промышленн Marine

ость:

Заявление: SOS-Ships and Offshore
Structures

Субстрат: Сталь


Продукты: * Belzona 1111 Supermetal, Belzona 1121 Super XL Metal, belzona 9411
Release Agent ,

Местоположение Судовладелец, Египет
клиента:

Дата подачи Декабрь 2003
документов:

Problem

Ввиду сильного коррозионного износа разрушенными оказались баллер и место посадки.



Описание фотографий

* 1. Общий вид судна 2. Баллер руля обрабатывается до размера после ремонта 3. Belzona 1121 наносится на рулевой аппарат и гнездо 4. Монтаж баллера руля ,

Ситуация с приложением

Восстановление и монтаж баллера пера руля

Способ применения

Ремонт был выполнен в соответствии с Системными Листовками SOS-1 и MPT-1

Белзона Факты

Работа была выполнена на месте и в короткий срок, что сэкономило судовладельцу затраты на докование. Физико-механические свойства материалов гарантируют долгосрочное решение проблемы.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение