

Belzona обеспечивает защиту крыши ТЭС

ID: 4995

Промышленн Power

Местоположение ТЭС

ость:

клиента:

Заявление: RPA-Roof Problem Areas

Дата подачи 2002

документов:

Субстрат: Металл

Продукты: * Belzona 3111 Flexible Membrane ,

Problem

Из-за течи в крыше уголь накопал, что существенно ухудшало теплотворность топлива. Зона ремонта была сильно загрязнена угольной пылью.



Описание фотографий

* 1. Крыша до ремонта (проблема со швами) 2. Обработанные зоны швов 3. Нанесен первый слой Belzona 3111 4. Законченный ремонт ,

Ситуация с приложением

Сборно-разборная крыша над конвейерами. подающими уголь к паровому котлу

Способ применения

Ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой RPA-1

Белзона Факты

Belzona 3111 - идеальное решение для гидроизоляции крыши. Данная крыша имела швы и тепловое расширение, что значительно осложнило гидроизоляцию, однако Belzona 3111 был успешно применен в данной ситуации.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

