

Защита и восстановление серной колонны

ID: 4996

Промышленн Oil & Gas

Местоположение НПЗ, Саудовская Аравия

ость:

клиента:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Дата подачи Август 2001



документов:

Субстрат: Бетон и нержавеющая сталь

Продукты: * Belzona 4111 Magma Quartz, Belzona 5811 Immersion Grade ,

Problem

Влажный кислотообразующий состав приводит к разрушению бетонной обкладки



Описание фотографий

* 1. Общий вид башни 2. трещины и поврежденный бетон, требующий ремонта с Belzona 4111 3. Защита шва бетон-сталь 4. Применение Belzona 5811 ,

Ситуация с приложением

Колонна гранулирования серы

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системными Листовками TCC-9, -15

Белзона Факты

Ремонтная система Belzona позволила быстро восстановить бетонное основание башни, а также эффективно защитить его на многие годы. Конус основания башни из нержавеющей стали не был защищен. Однако, была осуществлена защита сварных швов и швов бетон-сталь. Система Belzona была также использована на внешней поверхности сооружения для защиты бетона от воздействия морского воздуха/климата.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products

FS 695214

are manufactured

ISO 14001:2015

under an ISO 9000

EMS 695213

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

