

# Защита основания резервуара хранения бутана

ID: 4998

Промышленн *Oil & Gas*

ость:

Заявление: *GSS-Gaskets, Seals and Shims*

Субстрат: *Сталь, бетон, дерево*

Продукты: \* *Belzona 3211 Lagseal* ,

Местоположение *НПЗ*

клиента:

Дата подачи *2002*

документов:

## Problem

*Коррозия у основания резервуара. Требовалось обновление деревянных опор.*



## Описание фотографий

\* 1. Общий вид резервуара 2. Подготовка резервуара и его основания перед нанесением системы 3. Нанесение системы Belzona 3211 4. Законченный ремонт ,

## Ситуация с приложением

Изолированный резервуар содержит бутан температурой -6 гр.Ц.

## Способ применения

Ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой GSS-3

## Белзона Факты

Belzona 3211 обеспечил отличную долговечную изоляцию в месте соединения стального резервуара с бетонным основанием, позволив конструкции дышать вследствие микропористости материала.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2026

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Ремонт • Защита • Улучшение