

Рефрижератор восстановлен и защищен с помощью Belzona

ID: 4999

Промышленность: Heating, Ventilation & Air Conditioning

Местоположение: Пятизвездочный отель клиента:

Заявление: HEX-Heat Exchangers


Дата подачи документов: Апрель 2004

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1311 Ceramic R-Metal, Belzona 1321 Ceramic S-Metal ,

Problem

Эффективность рефрижератора снижена до уровня, ниже рекомендуемого производителем.



Описание фотографий

* 1. Общий вид холодильной установки 2. Корродированная трубная доска 3. Уровень эрозии хорошо виден после проведения абразивоструйной очистки 4. Завершенный ремонт ,

Ситуация с приложением

Холодильная установка системы кондиционирования пятизвездочного отеля

Способ применения

Ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой HEX-3

Белзона Факты

Восстановление геометрии трубной доски до размеров и последующая защита доски и торцевой крышки агрегата повлекли улучшение КПД.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение