

Деионизатор был защищен с помощью Belzona

ID: 5004

Промышленн General Industry
ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: * Belzona 5811 Immersion Grade ,

Местоположение Производитель медицинских
клиента: препаратов, Египет

Дата подачи Август 2004

документов:

Problem

Старое резиновое покрытие вышло из строя по причине посоянного контакта с химическими веществами



Описание фотографий

* 1. Состояние деионизатора после демонтажа 2. Облупившееся резиноное покрытие 3. Вид внутренней части агрегата после нанесения 4. Завершенный ремонт ,

Ситуация с приложением

Деионизатор в цехе подготовки воды

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой ТСС-5

Белзона Факты

Старое резиновое покрытие было удалено. После подготовки поверхности была нанесена защитная система Belzona. После инспекции деионизатора через год покрытие находилось в великолепном состоянии и последовательно остальные деионизаторы производства были также защищены.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение