

Защита и восстановление насадок Корта

ID: 5006

Промышленн Marine

ость:

Заявление: SOS-Ships and Offshore
Structures

Субстрат: Низкоуглеродистая сталь

Продукты: * Belzona 1311 Ceramic R-Metal, Belzona 1341 Supermetalgilde ,

Местоположение Судовладелец, ванкувер.

клиента: Канада

Дата подачи Июнь 2005

документов:

Problem

Эродированные насадки Корта



Описание фотографий

* 1. Вид буксира в сухом доке 2. Вид абразивоструйно очищенной насадки 3. Нанесение первого слоя Belzona 1341 4. Завершенный ремонт и защита ,

Ситуация с приложением

Буксир

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системными Листовками SOS-1&2

Белзона Факты

Владелец всерьез задумывался о монтаже стальных колец в насадки. Ремонт с Belzona был более экономичной и легкой в исполнении альтернативой.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение