Защита и восстановление насадок Корта

ID: 5006

Промышленность:	*Marine*	Местоположение клиента:	*Судовладелец, ванкувер. Канада*
Заявление:	*SOS-Ships and Offshore Structures*	Дата подачи документов:	*Июнь 2005*
Субстрат:	*Низкоуглеродистая сталь*		
Продукты:	** Belzona 1311 Ceramic R-Metal, Belzona 1341 Supermetalglide ,*		

Problem

Эродированные насадки Корта






Описание фотографий

* 1. Вид буксира в сухом доке 2. Вид абразивоструйно очищенной насадки 3. Нанесение первого слоя Belzona 1341 4. Завершенный ремонт и защита ,

Ситуация с приложением

Буксир

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системными Листовками SOS-1&2

Белзона Факты

Владелец всерьез задумывался о монтаже стальных колец в насадки. Ремонт с Belzona был более экономичной и легкой в исполнении альтернативой.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213
Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2026