

# Ремонт конвейерной ленты

ID: 5007

Промышленн Power  
ость:

Заявление: *SHM-Solids Handling  
Machinery*

Местоположение ТЭС

клиента:

Дата подачи 2007  
документов:

Субстрат: Резина

Продукты: \* Belzona 2111 D&A Hi-Build Elastomer ,

## Problem

Сквозной дефект ленты и остановка подачи угля



## Описание фотографий

\* 1. Сквозной дефект ленты 2. Подготовка участка закончена 3&4. Завершенный ремонт ,

## Ситуация с приложением

Ремонт ленты конвейера подачи угля

## Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой SHM-1

## Белзона Факты

Обычно подрядчик, который производил ремонт лент этого ТЭС, очень медленно реагировал на аварии у заказчика, что вело к длительным простоям и удорожанию ремонтов. Благодаря Belzona лента была отремонтирована за часы, а ТЭС теперь использует эластомеры Belzona для всех ремонтов подобного рода.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение