

# Belzona ремонтирует вытяжной воздуховод

ID: 5008

Промышленн *General Industry*

ость:

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Субстрат: *Оцинкованный металл*

Продукты: \* *Belzona 2211 MP Hi-Build Elastomer* ,

Местоположение *Производитель кормов для*  
клиента: *животных*

Дата подачи *Апрель 2003*

документов:

## Problem

*Швы пропускали неприятно пахнущий газ, что вызывало множество жалоб*



## Описание фотографий

\* 1. Первый шов воздуховода 2. Первый шов воздуховода вблизи 3. Ремонт второго шва ,

## Ситуация с приложением

Вытяжной воздуховод, находящийся на крыше здания фабрики

## Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой VPF-11a

## Белзона Факты

Заказчик уже несколько лет выполняет подобные ремонты быстро и эффективно

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Ремонт • Защита • Улучшение