

Belzona ремонтирует вытяжной воздуховод

ID: 5008

Промышленн *General Industry*

ость:

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Субстрат: *Оцинкованный металл*

Продукты: * *Belzona 2211 MP Hi-Build Elastomer* ,

Местоположение *Производитель кормов для*
клиента: *животных*

Дата подачи *Апрель 2003*

документов:

Problem

Швы пропускали неприятно пахнущий газ, что вызывало множество жалоб



Описание фотографий

* 1. Первый шов воздуховода 2. Первый шов воздуховода вблизи 3. Ремонт второго шва ,

Ситуация с приложением

Вытяжной воздуховод, находящийся на крыше здания фабрики

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой VPF-11a

Белзона Факты

Заказчик уже несколько лет выполняет подобные ремонты быстро и эффективно

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2026


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение