

Belzona ремонтирует вытяжной воздуховод

ID: 5008

Промышленн General Industry
ость:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and
Fittings

Субстрат: Оцинкованный металл

Продукты: * Belzona 2211 MP Hi-Build Elastomer ,

Местоположение Производитель кормов для
клиента: животных
Дата подачи Апрель 2003
документов:

Problem

Швы пропускали неприятно пахнущий газ, что вызывало множество жалоб



Описание фотографий

* 1. Первый шов воздуховода 2. Первый шов воздуховода вблизи 3. Ремонт второго шва ,

Ситуация с приложением

Вытяжной воздуховод, находящийся на крыше здания фабрики

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой VPF-11a

Белзона Факты

Заказчик уже несколько лет выполняет подобные ремонты быстро и эффективно

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение