

Belzona восстанавливает крышку пластинчатого теплообменника

ID: 5027

Промышленн Oil & Gas
ость:

Заявление: GSS-Gaskets, Seals and Shims

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: * Belzona 1341 (Supermetalglide) Belzona 9411 (Release Agent) ,

Местоположение Южноафриканский
клиента: нефтеперерабатывающий завод
Дата подачи Различные, с 1994г.
документов:

Problem

Вследствие воздействия электрохимической и щелевой коррозии торцевой крышки теплообменника, в результате чего произошла утечка вокруг титановых пластин, что привело к потере эффективности работы теплообменника



Описание фотографий

- * 1.□Коррозия крышки ,
- * 2.□Крепеж/Установка ,
- * 3.□Проведение осмотра после осуществления ремонта ,
- * 4.□Идеально гладкая отделка ,

Ситуация с приложением

Пластинчатый теплообменник

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой GSS-9 - пластина была покрыта Belzona 9411, а затем нанесен толстый слой Belzona 1341 на торцевую крышку. Эта процедура обеспечила безупречную отделку поверхности и отличную герметичность

Белзона Факты

Впервые ремонт был осуществлен в 1994 - и после успешных испытаний эта спецификация была применена на других заводах в группе компаний. Данный пример был осуществлен в июле 1999 года

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение