

Belzona восстанавливает крышку пластинчатого теплообменника

ID: 5027

Промышленн *Oil & Gas*

ость:

Заявление: *GSS-Gaskets, Seals and Shims*

Субстрат: *Углеродистая сталь*

Продукты: * *Belzona 1341 (Supermetalglide) Belzona 9411 (Release Agent) ,*

Местоположение *Южноафриканский*

клиента: *нефтеперерабатывающий завод*

Дата подачи *Различные, с 1994г.*

документов:

Problem

Вследствие воздействия электрохимической и щелевой коррозии торцевой крышки теплообменника, в результате чего произошла утечка вокруг титановых пластин, что привело к потере эффективности работы теплообменника



Описание фотографий

- * 1. □Коррозия крышки ,
- * 2. □Крепеж/Установка ,
- * 3. □Проведение осмотра после осуществления ремонта ,
- * 4. □Идеально гладкая отделка ,

Ситуация с приложением

Пластинчатый теплообменник

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой GSS-9 – пластина была покрыта Belzona 9411, а затем нанесен толстый слой Belzona 1341 на торцевую крышку. Эта процедура обеспечила безупречную отделку поверхности и отличную герметичность

Белзона Факты

Впервые ремонт был осуществлен в 1994 – и после успешных испытаний эта спецификация была применена на других заводах в группе компаний. Данный пример был осуществлен в июле 1999 года

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

