

Belzona восстанавливает основание бутанового резервуара

ID: 5028

Промышленн Oil & Gas

ость:

Заявление: GSS-Gaskets, Seals and Shims

Местоположение Международная Нефтяная

клиента: Компания - Австралия

Дата подачи 2002

документов:

Субстрат: Сталь, Бетон и Древесина

Продукты: * Belzona 3211 (Lagseal) ,

Problem

Коррозия основания резервуара. В то же время были заменены деревянные опоры



Описание фотографий

- * 1. □Общий вид резервуара ,
- * 2. □Подготовка резервуара и основания. Резервуар подготовлен к установке новых деревянных опор ,
- * 3. □Нанесение продукта ,
- * 4. □Ремонт закончен ,

Ситуация с приложением

Термоизолированный резервуар, содержащий бутан при температуре -6°C (21°F)

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовкой Ноу-Хау GSS-3

Белзона Факты

Применение Belzona обеспечивает эластичное, водонепроницаемое, но микропористое уплотнение на стыке резервуара и его основания для осуществления долгосрочной защиты от коррозии

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products

are manufactured

under an ISO 9000

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

