

Belzona осуществляет ремонт сквозного дефекта патрубка на гликолевом заводе

ID: 5037

Промышленность: Oil & Gas

Объект:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and Fittings

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291) ,
* Belzona 1111 (Supermetal) ,

Местоположение: Газоперерабатывающий завод,

клиента: Великобритания

Дата подачи: Август 2007

документов:

Problem

Коррозия вызвала сильный износ патрубка, образовав в нем два сквозных отверстия



Описание фотографий

* 1. □ Общий вид оборудования 2. □ Вид одного из двух сквозных дефектов патрубка 3. □ Вид пластин до приклеивания 4. □ Вид после приклеивания пластин и обертывания ,

Ситуация с приложением

Сквозной дефект 3х дюймового патрубка вследствие коррозии

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау VPF-11a. Пластины, необходимые для полной герметизации патрубка, были специально изготовлены на рабочей площадке. После приклеивания патрубков также был обернут

Белзона Факты

Ремонт сваркой был невозможен вследствие месторасположения. Произвести замену патрубка также не представлялось возможным из-за ограничения во времени, было бы очень дорогим и

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

повлекло бы за собой прекращение работы завода. Работа была выполнена с помощью одобренного подрядчика Belzona и сохранила клиенту миллионы вследствие отсутствия простоев

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024