

Belzona Ремонтирует и Защищает Установку Обессоливания Нефти

ID: 5041

Промышленн Oil & Gas

Местоположение Нефтяная компания, Египет

ость:

клиента:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical Containment Areas

Дата подачи Декабрь 2008


документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT) Belzona 5891 (HT Immersion Grade) ,

Problem

Необходимо было восстановить несколько областей в нижней части ёмкости, изъеденных коррозией. Необходимо было также защитить нижнюю часть емкости, наиболее подверженную воздействию солей в высоких концентрациях



Описание фотографий

* 1. □Общий вид установки обессоливания нефти 2. □Восстановление нескольких областей в нижней части ёмкости, изъеденных коррозией 3. □Завершение нанесения защитного покрытия на верхнюю часть ёмкости 4. □Ремонт завершен ,

Ситуация с приложением

Установка Обессоливания Нефти

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовкой Ноу-Хау ТСС-5. После того, как изъеденные коррозией области были заполнены материалом Belzona 1311, верхняя часть ёмкости была обработана Belzona 5891, после на нижнюю часть ёмкости был нанесен Belzona 1391

Белзона Факты

С помощью Belzona были решены возникшие проблемы и обеспечена долговременная защита оборудования. Кроме того, была увеличена продолжительность работы установки обессоливания нефти и были снижены затраты на обслуживание

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2026

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

