

Belzona устраняет течь в основании резервуара

ID: 5042

Промышленн Power

ость:

Заявление: GSS-Gaskets, Seals and Shims

Местоположение Электростанция, Портленд,

клиента: Филадельфия, США

Дата подачи Август 2003



документов:

Субстрат: Сталь и бетон

Продукты: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,

Problem

Коррозия на стяжке углового стыка, способствующая проникновению воды под днище резервуара



Описание фотографий

* 1. Вид резервуара 2. Поверхность угла перед применением 3. и 4. Законченный ремонт ,

Ситуация с приложением

Резервуар хранения нефтепродуктов

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовкой Ной-Хай GSS-3

Белзона Факты

Это хорошо зарекомендовавшая себя система для устранения коррозии по периметру основания резервуара, возникающей из-за проникновения влаги

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products

are manufactured

under an ISO 9000

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

