

# Belzona Герметизирует Резервуар Для Хранения Бензина

ID: 5046

Промышленн *Chemical & Petrochemical*

ость:

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical Containment Areas*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: \* *Belzona 1161 (Super UW Metal)* ,

Местоположение *Нефтехимический завод,*

клиента: *Онтарио, Канада*

Дата подачи *Лето 2008*

документов:

## Problem

*Вода собиралась на большом поясе жесткости, вызывая обширную коррозию*



## Описание фотографий

\* 1. □ Большая область коррозии 2. □ Серьезность коррозионного повреждения 3. □ Использование крана позволяет получить доступ к ремонтной зоне 4. □ Оконченный ремонт ,

## Ситуация с приложением

Резервуар для хранения бензина значительного размера

## Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау ТСС-1. Ремонт был выполнен со вспомогательного оборудования (крана)

## Белзона Факты

В качестве ремонтного материала был применен Belzona 1161 в связи с ограниченным доступом к оборудованию и сложностью удаления конденсата в области повреждения. Резервуар до сих пор в отличном состоянии без каких-либо неполадок

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024