

ПОДВЕРЖЕННЫЙ КОРРОЗИЕЙ ТРУБОПРОВОД ТЕПЕРЬ В ПРОШЛОМ С ПОМОЩЬЮ BELZONA 5851 (HA-BARRIER)

ID: 5051

Промышленн Oil & Gas
ость:

Заявление: SOS-Ships and Offshore
Structures

Субстрат: Сталь и нержавеющая сталь

Продукты: * Belzona 5851 (HA-Barrier) ,

Местоположение Нефтеперерабатывающий завод
клиента: в Новой Зеландии

Дата подачи 2001 г.
документов:

Problem

Коррозия под изоляцией была причиной дорогостоящего простоя производства, необходимого для проведения ремонта



Описание фотографий

* 1. Коррозия поверхности перед нанесением материала. 2. & 3. Belzona 5851 (HA-Barrier) легко наносится на горячую поверхность кельмой, кистью или распылителем ,

Ситуация с приложением

Трубопровод и колонны, подверженные коррозии

Способ применения

Подготовка поверхности была проведена с помощью высоконапорной гидроструйной очистки. Belzona 5851 (HA-Barrier) наносился непосредственно на горячий трубопровод, который постоянно находился в эксплуатации

Белзона Факты

Простой производства во время ремонта оборудования несёт большие финансовые убытки. Также эффективное использование ресурсов является затруднительной задачей во время простоя производства, так как часто не хватает ремонтных и управленических ресурсов

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение