

# BELZONA ПОВТОРНО РЕМОНТИРУЕТ ПРОТЕКАЮЩУЮ ТРУБУ

ID: 5052

Промышленность: Power

Местоположение: Электростанция, Уэльс  
клиента:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and Fittings

Дата подачи документов: Февраль 2008 г.

Субстрат: Сталь

Продукты: \* Belzona 1111 (Super Metal) ,  
\* Belzona 1221 (Super E Metal) ,  
\* Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291) ,

## Problem

Протекающая труба ухудшала эффективность системы охлаждения. Ремонт должен быть выполнен на месте без остановки эксплуатации трубы и в очень короткий срок.

Примыкающая часть трубы ранее была восстановлена с помощью Belzona



## Описание фотографий

\* 1. Протекающая труба 2. □ Завершение обертывания трубы с Belzona 1111 с целью устранения течи 3. □ Завершенное применение, защищённое с помощью Belzona 1341 4. Обратите внимание, предыдущий ремонт расположен под предыдущим ,

## Ситуация с приложением

Трубопровод водяного охлаждения

## Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау VPF-11a. После того, как течь была временно остановлена с помощью Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291), был применен Belzona 1221 для обеспечения дополнительной прочности перед пескоструйной очисткой и обертыванием трубы, используя Belzona 1111. Затем Belzona 1341

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение

был нанесен сверху, чтобы защитить поврежденную часть трубы от коррозии

### Белзона Факты

Уже через 2 часа после завершения ремонта полное давление было восстановлено.

Отремонтированная труба на настоящий момент находится в эксплуатации 3 года, а со времени изначального ремонта труба используется уже 7 лет

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015      Belzona products  
FS 695214        are manufactured  
ISO 14001:2015   under an ISO 9000  
EMS 695213       Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



Copyright © Belzona International Limited 2025