

BELZONA ПРЕДЛАГАЕТ ХОЛОДНЫЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА

ID: 5054

Промышленн Oil & Gas

Местоположение НПЗ, Франция

ость:

клиента:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and Fittings

Дата подачи 2006

документов:

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: * Belzona 1121 (Super XL Metal) Belzona 5811 (Immersion Grade) ,

Problem

Предыдущее покрытие прослужило недолго, а также слишком сильная внешняя коррозия трубопровода



Описание фотографий

1. Повреждение предыдущего покрытия
2. Ремонт с помощью Belzona 1121 и армирующей ленты
3. Дополнительная защита от коррозии обеспечена с использованием покрытия Belzona 5811
4. Завершенный ремонт ,

Ситуация с приложением

Трубопровод, находящийся близко к земле, постоянно подвергается воздействию воды и грязи

Способ применения

После подготовки поверхности методом водоструйной очистки ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау VPF-11a

Белзона Факты

Принимая во внимание окружающую среду, горячий ремонт не рассматривался. Техника холодного применения Belzona позволила заказчику отремонтировать и защитить трубы, используя в качестве прослойки материал из смолы и армирующей ленты. Ремонт был проинспектирован в 2011 г. и находился в превосходном состоянии. С помощью этой техники с 2006 года было отремонтировано большое количество труб

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение