

Belzona Защищает Ректификационную Колонну

ID: 5056

Промышленн Oil & Gas

ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 5851 (HA-Barrier) ,

Местоположение Нефтеперерабатывающий завод
клиента: в Сингапуре

Дата подачи Апрель 2001
документов:

Problem

КПИ (Коррозия под изоляцией) возникла вокруг опорных колец, где накапливалась влага



Описание фотографий

* 1. □Общий вид на колонну 2. □Видна сильная коррозия на опорных кольцах 3. □Нанесение покрытия 4. □Ремонт завершен ,

Ситуация с приложением

Ректификационная колонна установки крекинга

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау ТСС-5. Изолирующий материал был удален из поврежденных зон, подложка была подготовлена, а затем на горячую подложку нанесен Belzona 5851 (HA-Barrier)

Белзона Факты

Belzona 5851 обеспечивает отличную защиту сильно корродированных участков без остановки производственного процесса

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение