

EMPRESA DE VULCANIZAÇÃO ECONOMIZA TEMPO E DINHEIRO

ID: 5068

Indústria: *Mineração e pedreiras*

Localização do cliente: *Empresa de Vulcanização, Sudoeste da Escócia*

Inscrição:


Data de aplicação: *Janeiro, 1996*

Substrato: *Borracha*

Produtos: ** Belzona 2311 (SR Elastomer) ,
* Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner) ,
* Belzona 9341 (Reinforcing Tape) ,*

Problem

O pneu tinha um corte que penetrou direto através da parede, necessitando que reparos fossem efetuados não somente no exterior, mas também no interior do pneu.



Descrições da fotografia

- * Por dentro do pneu antes do reparo ,
- * Preparação da superfície em andamento ,
- * Reparo interior quase concluído ,
- * Reparo concluído na parte externa do pneu ,

Situação do aplicativo

Pneu de trator off-road

Método de aplicação

As áreas afetadas (tanto dentro como fora do pneu) foram esmerilhadas e depois totalmente limpas e desengorduradas. Em seguida, o substrato foi condicionado com o uso de Belzona 2911. Belzona 2311 foi então misturado e aplicado incorporando Belzona 9341 na área ao redor do dano.

Fatos Belzona

O pneu foi posto de volta ao serviço e seu desempenho é tão bom como novo. Este reparo Belzona foi rápido e fácil de ser concluído, economizando tempo e dinheiro ao cliente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com



For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

