REPARO DE UM PNEU COM ELASTÔMERO BELZONA

ID: 5070

Indústria: *Indústria geral*
Inscrição: *Maquinaria de Manuseio de Sólidos*
Substrato: *Borracha*
Produtos: ** Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,*

Localização do cliente: *Planta de Processamento, Bulgária*
Data de aplicação: *Dezembro, 2003*

Problem

Um pedaço de metal penetrou na parede lateral do pneu

Descrições da fotografia

* Tamanho do pneu claramente evidente ,
* O metal ao lado e o dano que causou ,
* Área preparada e condicionada ,
* Reparo elastomérico concluído ,

Situação do aplicativo

Pneu traseiro de uma carregadeira frontal

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com uma versão modificada do Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-1.

Fatos Belzona

O cliente insistiu em reparar este pneu com base em uma experiência anterior positiva com as soluções Belzona, ao invés da outra alternativa, que seria a reposição do pneu, ser muito dispendiosa. O pneu permaneceu em serviço por quase um ano após o reparo.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar

Copyright © Belzona International Limited 2024