

BELZONA REPARA PNEU NOVO DE EQUIPAMENTO PESADO

ID: 5071

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: Concessionária de Equipamentos, Centro Sul do Kansas, EUA

Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos

Data de aplicação: Junho, 2007

Substrato: Borracha

Produtos: * Belzona 2311 (SR Elastomer) ,
* Belzona 2911 (QD Conditioner) ,

Problem

Quando a empresa transportadora descarregou esta carregadora nova, o pneu estava danificado



Descrições da fotografia

- * Parte danificada do pneu ,
- * Superfície rugosa ,
- * Superfície condicionada ,
- * Pneu reconstruído com Belzona 2311 ,

Situação do aplicativo

Carregadora frontal nova sendo entregue na concessionária local.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-1. A superfície foi preparada com uma escova abrasiva e condicionada com Belzona 2911. As ranhuras na cobertura do pneu de borracha foram reconstruídas com Belzona 2311.

Fatos Belzona

O reparo Belzona foi concluído rapidamente e sua excelente aderência e resistência à abrasão irá garantir que ele continue a funcionar em serviço.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar