

Belzona mantém tanque de supressão de poeira em serviço em uma pedreira

ID: 5072

Indústria: *Mineração e pedreiras*

Localização do cliente: *Pedreira de calcário, Sudoeste da Inglaterra*

Inscrição: *Tanques e Áreas de Contenção Química*

Data de aplicação: *Setembro, 2012*

Substrato: *Aço*

Produtos: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Problem

Reparo tradicional de solda não conseguiu vedar o tanque. O cliente requisitou uma solução de cura rápida a frio para colocar o tanque de volta ao serviço.



Descrições da fotografia

- * Tanque de supressão de poeira na oficina ,
- * Dano e corrosão a serem reparados ,
- * Aplicação inicial de Belzona 1111 ,
- * Aplicação concluída. Cura acelerada por calor ,

Situação do aplicativo

Tanque de supressão de poeira sofreu danos e corrosão em seu tanque hidráulico causando vazamento.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How TCC-1.

Fatos Belzona

O tempo necessário para remover todos os auxiliares e repor o tanque teria levado vários dias, o que era inaceitável pois os níveis de poeira na pedreira estavam aumentando rapidamente o risco de incidente devido à visibilidade baixa. A solução Belzona colocou o tanque de volta ao serviço no dia seguinte.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

