

BELZONA REPARA BRAÇOS DESGASTADOS DE RETROESCAVADEIRA

ID: 5073

Indústria: *Mineração e pedreiras*

Localização do cliente: *Indústria de Mineração, Skopje, Macedônia*

Inscrição: *Transmissão de Energia Mecânica*

Data de aplicação: *Novembro, 2005*

Substrato: *Aço carbono*

Produtos: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Problem

Os pontos de articulação dos braços hidráulicos das caçambas estavam muito desgastados e já não era mais possível repará-los.



Descrições da fotografia

- * Retroescavadeira Caterpillar ,
- * Imagem aproximada do dano ,
- * Reparo em andamento ,
- * Reparo concluído ;do ,

Situação do aplicativo

Braços da caçamba de retroescavadora

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How MPT-8.

Fatos Belzona

O reparo Belzona foi escolhido porque era mais fácil, mais barato e mais rápido do que os métodos convencionais (soldagem ou reposição) garantindo que a retroescavadeira voltasse ao serviço muito mais rapidamente por uma fração do custo de reposição dos braços.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar