

REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA EM BOMBA DE LODO REPARADO COM BELZONA

ID: 5076

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: Pedreira, Israel

Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos

Data de aplicação: Fevereiro, 2014

Substrato: Borracha

Produtos: * Belzona 2311 (SR Elastomer) ,

Problem

O revestimento interno de borracha sofreu dano local, resultando em um fechamento operacional.



Descrições da fotografia

- * Revestimento interno de borracha danificado ,
- * A bomba Warman 10/8M ,
- * Área danificada condicionada com Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner) ,
- * Revestimento interno de borracha ap&ocute;s aplicação de Belzona 2311 ,

Situação do aplicativo

Bomba de lodo Warman 10/8M revestida internamente com borracha

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9.

Fatos Belzona

O cliente conseguiu colocar a bomba para funcionar no mesmo dia, o que economizou os custos de interrupção por 7 dias, enquanto esperava por um novo revestimento interno de borracha.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar