

BELZONA RECONSTRUYE SOPORTES DE RODAMIENTOS EN UNA EXCAVADORA ENORME

ID: 5104

Industria: *Minería y canteras*
Solicitud: *Motores y Carcasas*
Sustrato: *Acero*
Productos: ** Belzona® 1111 (Super Metal) ,*

Ubicación del cliente: *Mina de lignito a cielo abierto, Polonia*
Fecha de aplicación: *Julio 1993*

Problem

La erosión de la superficie de apoyo de rodamiento de la corona



Descripciones de fotografías

* 1. Vista general de la excavadora parcialmente desmontada para su mantenimiento 2. La aplicación de Belzona® 1111 3. El equipo de aplicadores tuvo que aplicar todo el Belzona® 1111 de forma rápida, para dar tiempo para la instalación de los anillos. ,

Situación de la aplicación

Rodamientos de la corona de la plataforma giratoria de una excavadora grande (superestructura de más de 400 toneladas)

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How ENC-7.

Datos de Belzona

La técnica permite 100% de apoyo del rodamiento y también permite un reemplazo futuro, en caso del fallo del rodamiento. El rodamiento utilizado en esta aplicación fue nuevo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar