

Техобслуживание покрытия Belzona на сепараторе после 9 лет в эксплуатации

ID: 5109

Промышленн Oil & Gas

ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Углеродистая Сталь

Продукты: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT) ,

Местоположение Платформа в Северном море,



клиента: Великобритания

Дата подачи Ноябрь 2007

документов:

Problem

Предыдущее покрытие из чешуйчатого стекла вышло из строя в результате коррозионного повреждения стенок резервуара. Покрытие Belzona было проверено после 9 лет в эксплуатации, и обнаруженные проблемы имели механический характер повреждений



Описание фотографий

* 1. Покрытие было нанесено на поверхность резервуара в 1997 году. 2. Инспекция емкости в 2006 году. 3. Инспекция емкости в 2006 году. 4. Местный ремонт в 2006 году ,

Ситуация с приложением

Нанесение повторного слоя на поверхность сепаратора 1-ой фазы в период ограниченной по времени остановки оборудования

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Системной Листовкой TCC-3

Белзона Факты

После 9 лет в эксплуатации емкость была возвращена в работу с необходимостью небольшого локального ремонта

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products

are manufactured

under an ISO 9000

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024