

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BELZONA ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРЯЗЕВОГО НАСОСА

ID: 5114

Промышленн Water / Wastewater
ость:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Problem

Обширные повреждения корпуса насоса от эрозии и коррозии во время эксплуатации

Местоположение Завод по очистке сточных
клиента: вод в Болгарии
Дата подачи Март 2003
документов:



Описание фотографий

* 1. Поврежденный корпус насоса 2. После нанесения продукта Belzona 1321 3. Проверочный осмотр спустя 600 часов в эксплуатации после применения продукта Belzona ,

Ситуация с приложением

Корпус грязевого насоса

Способ применения

Нанесение продукта происходит в соответствии с листовкой о применении материалов СЕР-3 & -5

Белзона Факты

В результате низкой эффективности насоса рассматривалась возможность его утилизации. Продукт Belzona был выбран как оптимальный вариант с точки зрения быстроты оборота расходов. После 600 часов в эксплуатации проверка выявила, что обшивка поверхности насоса по-прежнему находится в отличном состоянии

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение