

BELZONA ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТСТОЙНИКА

ID: 5118

Промышленн *Water / Wastewater*

Местоположение *Установка очистки сточной*

ость:

клиента: *ВОДЫ*

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas*

Дата подачи *Июль, 2003*

документов:

Субстрат: *Бетон*

Продукты: * *Belzona 4141 (Magma Build)* ,
* *Belzona 4111 (Magma-Quartz)* ,

Problem

Обширные трещины, появившиеся в бетонных конструкциях, вызывают разрушение бетона, покрывающего арматурные стержни колонн.



Описание фотографий

- * 1. При подготовке к ремонту на вертикальные колонны наносится кондиционер ,
- * 2. На поврежденный участок вертикальной колонны наносится продукт Belzona 4141 ,
- * 3. Трещины на стенах отремонтированы, используя продукт Belzona 4111 ,
- * 4. Общий вид кларификатора в 2008 году - через 5 лет после ввода в эксплуатацию ,

Ситуация с приложением

Главный отстойник на установке для очистки сточной воды.

Способ применения

Нанесение продукта происходит в соответствии с листовкой о применении материалов ТСС-9. Продукт Belzona 4141 используется для восстановления разрушенных колонн, а продукт Belzona 4111 используется для ремонта потрескавшихся поверхностей стен.

Белзона Факты

В прошлом заказчик использовал дешевые материалы для ремонта, которые не обеспечивали долгосрочное решение проблемы. Ремонт кларификатора при помощи Belzona позволил эксплуатировать оборудование в течение 5 лет.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение