

Belzona восстанавливает и защищает трубную решетку на ТГК-1

ID: 5126

Промышленность:
Заявление:

Заявление: *HEX-Heat Exchangers*

Субстрат: чугун

Продукты: * *Belzona 1111, Belzona 1321*,

Местоположение *ТГК-1, Россия*


клиента:

Дата подачи 1996

документов:

Problem

Эрозия и коррозия в местах вальцовки. Требуется восстановление и защита трубной доски теплообменника



Описание фотографий

* 1. Разрушенная доска 2. Восстановленная и защищенная трубная доска ,

Ситуация с приложением

В течение эксплуатации трубная доска подверглась эрозии и коррозии в местах вальцовки трубок, что привело к разрушению и образованию течей

Способ применения

В соответствии с Системными Листовками Belzona

Белзона Факты

Геометрия трубной доски была успешно восстановлена материалом Belzona 1111 и в дальнейшем защищена Belzona 1321. Благодаря этому было остановлено коррозионно-эррозионное разрушение, вызванное течами из разрушенного чугуна. Защитное покрытие продлило срок службы теплообменника, что вызвало интерес к материалам и расширению проводимых ремонтных работ с использованием композитных материалов

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение