

Конденсатор

ID: 5131

Промышленн *Steel & Metal Processing*
ость:

Местоположение *ТЭЦ Metallургического*
клиента: *комбината. Вологодская*
область

Заявление: *HEX-Heat Exchangers*

Дата подачи *Апрель 2010*
документов:

Субстрат: *Чугун*

Продукты: * *Belzona 1311, Belzona 1321, Belzona 9111* ,

Problem

В ходе длительной эксплуатации произошел недопустимый износ (утоньшение, в отдельных местах до 5-7 мм от проектной толщины в 40 мм) трубных досок. Это привело к нарушению герметичности контуров трубок из-за биметаллической коррозии и эрозии металла



Описание фотографий

* 1. Абразивоструйная очистка металла в процессе 2. Отверстия трубок временно закупорены для нанесения ремонтно-восстановительной пасты Belzona 1311 3. Доводка/шлифовка поверхности, восстановленной материалом Belzona 1311 4. Нанесение укрывного защитного покрытия Belzona 1321 ,

Ситуация с приложением

Ремонт выполнен силами специализированной бригады ЗАО "Композит-Сервис", занимающейся ремонтом технологических камер. Ремонт производился по отработанной за последние 15 лет методике в течение 10 дней бригадой из 4х человек

Способ применения

В соответствии с Системными Листовками Belzona

Белзона Факты

Заказчик получил инновационную 2х слойную защитную систему Belzona в кратчайшие сроки. что гарантирует работоспособность аппарата как минимум на 13-15 лет после данного капитального ремонта

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение