

Рабочее колесо воздуходувки Стоик

ID: 5137

Промышленн *Steel & Metal Processing*
ость:

Заявление: *FBC-Fans, Blowers and*
Compressors

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona 1812, Belzona 1391* ,

Местоположение *Металлургический комбинат,*
клиента: *Вологодская область*

Дата подачи *Апрель 2010*

документов:

Problem

Вновь изготовленная крыльчатка была защищена разными материалами Belzona в местах наибольшего предполагаемого износа, на основании оценки повреждений, полученных на старой крыльчатке



Описание фотографий

* 1. Абразивоструйная очистка крыльчатки 2. Процесс нанесения защитных составов Belzona
3. Приближенный вид защищенных участков 4. Полностью заверченный ремонт ,

Ситуация с приложением

Крыльчатка воздуходувки из-за сильного износа была полностью выработана

Способ применения

В соответствии с Системной Листовкой о применении Belzona

Белзона Факты

Подготовка поверхности и нанесение покрытия заняло 6 часов по месту установки, что безусловно говорит о значительной экономии заказчика

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение