

Belzona восстанавливает вал дымососа без разборки агрегата

ID: 5140

Промышленность: *Pulp & Paper*
Остаток:

Заявление: *MPT-Mechanical Power*
Transmission

Местоположение: *ЦБК, Ленинградская область*
Клиента:

Дата подачи документов: *2006*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona 1111* ,

Problem

Износ шейки вала дымососа



Описание фотографий

- * 1. Изношенный вал дымососа ,
- * 2. Подготовка вала к нанесению материала ,
- * 3. Восстановление вала методом формовки ,
- * 4. Восстановленный вал ,

Ситуация с приложением

Восстановление вала дымососа методом формовки без разборки

Способ применения

В соответствии с Системными Листовками Belzona MPT-1, 2

Белзона Факты

Вал дымососа был успешно восстановлен материалом Belzona без разборки агрегата, что позволило значительно сократить время простоя дымососа

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение