

Ремонт рулевого устройства корабля

ID: 5143

Промышленн Marine

ость:

Заявление: *SOS-Ships and Offshore Structures*

Субстрат: *Легированная сталь марки 12X18Н10Т*

Продукты: * *Belzona 1321* ,

Местоположение *ОАО "Северная верфь"*

клиента:

Дата подачи *Июнь 2009*

документов:

Problem

Износ рабочих поверхностей баллеров



Описание фотографий

* 1. Изготовленная облицовка 2. Подготовка посадочного места 3. Монтаж облицовки 4. Готовые баллеры ,

Ситуация с приложением

Ремонт баллеров рулевого устройства

Способ применения

-зачистка размера рабочей поверхности -изготовление облицовки -монтаж облицовки баллера при помощи композитного материала -обработка поверхности в размер

Белзона Факты

Ремонт проведен в соответствии с Системной Листовкой о применении Belzona SOS-3

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2026


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение