

# Станичный вал СПБ КПК

ID: 5153

Промышленн Pulp & Paper  
ость:

Заявление: *HEX-Heat Exchangers*

Субстрат: Станин


Продукты: \* *Belzona 1311* ,

Местоположение Картонно-полиграфический  
клиента: комбинат. Ленинградская  
область

Дата подачи Июль 2010  
документов:

## Problem

Сколы на станичном покрытии вала бумагоделательной машины были вызваны попаданием в узел постороннего предмета.



## Описание фотографий

- \* 1. Фото проблемного участка ,
- \* 2. Разделка повреждений ,
- \* 3. Отремонтированный участок (вид сверху) ,
- \* 4. Отремонтированный участок (вид сбоку) ,

## Ситуация с приложением

Станичный вал бумагоделательной машины

## Способ применения

Потребовался демонтаж вала для полировки и придания гладкости. Разделка сколов ручным инструментом. Восстановление геометрии пастообразным ремонтным материалом.

## Белзона Факты

Весь ремонт занял 2 рабочих дня (с учетом монтажных/демонтажных работ и полировки). Твердость и гладкость отремонтированной поверхности полностью соответствовали требованиям отдела качества. Заказчик сэкономил значительные средства по сравнению с традиционными методами ремонта.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение