

Belzona répare une carrosserie de compresseur

ID: 5178

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Site de stockage d'hydrocarbures, Sud de la France

Application: Moteurs et carters


Date de la demande: Juillet 2012

Substrat: Métal

Des produits: * 1111/5811 ,

Problem

Corrosion avancée sur le bas de carrosserie du compresseur



Descriptions des photographies

- * Avant réparation ,
- * Après meulage ,
- * Après collage & froid des plaques avec du 1111 ,
- * Application terminée ,

Cas d'application

Carrosserie d'un compresseur

Procédé d'application

Après meulage et dégraissage avec du Belzona 9111, des plaques d'acier ont été collées à froid avec du Belzona 1111 là où le substrat était trop endommagé. Le revêtement de protection Belzona 5811 a ensuite été appliqué sur toute la réparation.

Faits sur Belzona

L'application a été terminée en 1 jour grâce à des produits durcissant rapidement et sans arrêt de l'équipement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer