

BELZONA RECUPERA VAZAMENTO EM FLANGES DE CONEXÃO DE VÁLVULA DE ADUTORA

ID: 5491

Indústria: Indústria geral

Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões

Substrato: Ferro Fundido

Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

* Belzona 1221 (Super E-Metal) ,

Localização do cliente: Candeias, Bahia

Data de aplicação: Agosto, 2001

Problem

Os flanges de conexão da válvula borboleta da tubulação da adutora estavam com folgas, podendo ocasionar vazamentos. A área das juntas deveria ser vedada com produtos que tivessem cura rápida para o retorno rápido à operação.



Descrições da fotografia

- * Local do serviço.
- * Preparação da superfície com lixadeira.
- * Início da aplicação do Belzona 1111 por técnica da HITA.
- * Serviço sendo executado por funcionários da GERAL DAMULAKIS.

Situação do aplicativo

Juntas de vedação de flanges com folgas que poderiam ocasionar vazamentos.

Método de aplicação

A superfície foi limpa com solvente, depois a mesma foi preparada com lixadeira. A parte inferior da junta, onde o contato com a água é constante, foi vedada com Belzona 1221, produto de cura rápida. A área restante foi vedada com Belzona 1111, produto de alta resistência mecânica e com tempo de cura maior que o produto anterior.

Fatos Belzona

A preparação da superfície não foi a ideal, além disso, as superfícies estavam úmidas, principalmente na região inferior. Apesar destes empecilhos o serviço teve resultado satisfatório.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

