

# BELZONA RECUPERA E REVESTI POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA

ID: 5608

Indústria: Poder

Localização do cliente: Concessionária de Energia Elétrica,  
Brasil

Inscrição: Áreas com problemas de parede



Data de aplicação: Maio, 2006

Substrato: Concreto

Produtos: \* Belzona 4141 (Magma-Build) ,  
\* Belzona 4911 (Magma TX Conditioner) ,

## Problem

Desgastes no poste gerado por corrosão ambiental e/ou compressão excessiva dos equipamentos de manutenção necessários para a subida dos mesmos.



## Descrições da fotografia

- \* Poste com danos ,
- \* Preparo da superfície ,
- \* Serviço concluído ,

## Situação do aplicativo

Poste que sustenta linhas de transmissão de energia elétrica.

## Método de aplicação

A aplicação foi conduzida com base no Folheto do Sistema Belzona Know-How WPA-4. A superfície foi preparada com várias ferramentas como escova rotativa, marreta, picador, lixa, furadeira com ponta montada, lixadeira com escova de aço rotativa. Após, foi aplicado Belzona 4911 e em seguida, Belzona 4141 foi usado para recuperar os desgastes e devolver a resistência estrutural ao poste.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Melhorar

## Fatos Belzona

Belzona conseguiu atingir as expectativas do cliente que era recuperar os desgastes do poste e prolongar a vida útil.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

