

PROTECCIÓN DE AREA DE SELLO EN VALVULA

ID: 5613

Industria: Energía

Solicitud: Juntas, Sellos y Cuñas

Sustrato: Acero



Productos: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona 9111 (Cleaner/Degreaser) ,

Ubicación del cliente: Central Hidroeléctrica, Honduras

Fecha de aplicación: Diciembre, 2004

Problem

Válvula con problemas de cavitación en su perímetro entre la union de sellos. En ciertas áreas pequeños puntos pero en unas, ya habia agujeros de profundidad considerable.



Descripciones de fotografías

* Válvula con problemas de cavitación Preparación de la superficie Aplicación de Belzona 1321 Aplicación acabada ,

Situación de la aplicación

Sello en válvula de la turbina.

Método de aplicación

La superficie fue preparada con papel lija y luego limpiada con Belzona 9111. Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How GSS-1. Aplicación de Belzona 1321 forma una barrera protectora contra los efectos del agua.

Datos de Belzona

La aplicación fue sencilla y con poco producto para su realización.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024